

UMWELTINSPEKTIONSBERICHT

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer	362/0977727/0001
Aktenzeichen Bericht	70-6/09/0006/18/Rö vom 13.12.2018
Firma	Mauser Werke GmbH
Standort	Schildgesstr. 71-163, 50321 Brühl
Bezeichnung der Anlage	Anlage zur Behandlung von Oberflächen mit organischen Stoffen
Zuständige Behörde	Rhein-Erft-Kreis
Datum der Überwachung	10.12.2018
Dauer der Überwachung	1:30 Stunden
Angemeldete Überwachung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Weitere beteiligte Behörden	keine

Umfang der Überwachung:

Medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt:

Mantelbogen – grundsätzliche Umweltrelevanz

Luftreinhaltung / Emissionsmessungen (TA Luft, 31. BImSchV)

Anlagenbegehung:

Lackieranlage: Betriebseinheiten BE 200, BE 400 und BE 600 jeweils die thermische

Nachverbrennungsanlage

Grundlage der Überwachung:

§ 52a BImSchG

Genehmigungsbescheid Az.: 00977-09-12-St vom 27.11.2009

Ergebnis der Überwachung:

- Keine Mängel
- Geringfügige Mängel
- Erhebliche Mängel
- Schwerwiegende Mängel

Veranlasste Maßnahmen:

keine