

## Umweltinspektionsbericht

<b>Betreiber:</b> Hanon Systems Deutschland GmbH Visteonstrasse 4-10 50170 Kerpen	<b>Betriebsstandort:</b> Siehe Betreiber
<b>Bezeichnung der Anlage:</b> Prüfstände für oder mit Luftschrauben 10.16 4.BImSchV	
<b>Datum der Überwachung:</b> 16.09.2020 (angemeldete Regelüberwachung , 9:00 - 13:00)	<b>AZ:</b> 70-6/09/0005/21-Kla

### Umfang der Überwachung:

Medienübergreifende. Überwachung mit Schwerpunkt Immissionsschutz, Wasserwirtschaft und Abfall (BImSchG, BImSchV, KrWG, GewAbfV, WHG, AwSV)

### Grundlage der Überwachung:

- Überwachung nach §52 BImSchG

### Genehmigungen:

- 31-Ad/G/30/208/04/1016.2 vom STUA von 29.11.2004

### Ergebnis der Überwachung:

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Keine Mängel<br><input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel<br><input type="checkbox"/> Erhebliche Mängel<br><input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel |
|--|

**Veranlasste Maßnahmen: keine**